



COMUNE di PAGANI

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Piazza B. D'Arezzo - 84016 Pagani - Tel 081 3240 201 Fax 081 3240 208

Prot. n. ____/U.T.C./2024

Pagani 14 Novembre 2024

All'Istituto Comprensivo A. Criscuolo

PEC: saic8cb00v@pec.istruzione.it


Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo delle aule, sala computer e corridoio interdetti -

In prosieguo alla relazione di sopralluogo, eseguito il 14/11/2024, si autorizza l'Istituto Comprensivo A. Criscuolo ad utilizzare le aule, la sala computer e il corridoio precedentemente interdetti, ad eccezione della zona sinistra dell'ingresso alla sala computer, in quanto ancora gocciolante.

Il Responsabile del Settore



Ing. G. Califano





COMUNE di PAGANI

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Piazza B. D'Arezzo - 84016 Pagani - Tel 081 3240 201 Fax 081 3240 208

Prot. n. ____/U.T.C./2024

Pagani 14 Novembre 2024

Al Responsabile del Settore LL.PP.

Ing. G. Califano

SEDE

Oggetto: Sopralluogo presso la Scuola Collodi per verifica nuove infiltrazioni causate dagli eventi atmosferici del 13/11/2024 e stabilità solaio delle vecchie infiltrazioni del 19/10/2024 -

In prosieguo alla precedente verifica del 19/10/2024, dei cieli delle aule 7 e 8, nonché della sala computer e del corridoio, essendo che le infiltrazioni risultavano asciutte, è stata organizzata un'altra verifica per la mattinata del giorno 14/11/2024, per constatare lo stato dell'intonaco, dopo che si sono asciugati, per la riapertura degli ambienti precedente interdetti.

Il sopralluogo è stato eseguito dallo scrivente, coadiuvato dai due muratori della Società partecipata SAM, e assistiti dal un collaboratore scolastico, in servizio al piano primo del Plesso Scolastico.

Giunti sul posto, si è constatato che, a causa delle piogge del 13/11/2024, si erano verificate altre infiltrazioni, negli stessi punti delle precedenti, quindi per prima cosa, essendo stato rifatto il manto di asfalto nella zona interessata, è stato controllato il solaio di copertura, per accertare la causa dell'infiltrazione.

Dalla verifica è emerso, che l'acqua si infila nello spazio tra il lamierino perimetrale e il pannello in plexiglass alla base del lucernario, in quanto il silicone, con il passare del tempo, si è deteriorato e ha perso la presa tra i due elementi, lasciando infiltrare tutta l'acqua proveniente dalla superficie della copertura del lucernario.

Quindi, visto che i pannelli in plexiglass di copertura del lucernario, ormai deteriorati e in vetuste condizioni, saranno sostituiti con nuovi pannelli dello stesso tipo, a seguito di finanziamento, è stato comunicato, prima verbalmente e successivamente con PEC, alla Società partecipata SAM, che dovrà provvedere con urgenza a sigillare, prima dell'arrivo di altre piogge, con idoneo silicone, tutte le zone di possibile infiltrazione dell'acqua, in attesa che si provveda alla completa sostituzione.



COMUNE di PAGANI

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE

Piazza B. D'Arezzo - 84016 Pagani - Tel 081 3240 201 Fax 081 3240 208

Successivamente, il personale della SAM, ha provveduto ad eseguire le verifiche dei cieli delle aule 7 e 8, della sala computer e del corridoio, sia nelle zone precedentemente interessate dalle infiltrazioni, ormai asciutte, sia nelle zone con le nuove infiltrazioni, comunicando verbalmente, che l'intonaco, al tocco dell'attrezzo utilizzato per la verifica, risultava solido e saldamente ancorato, ad eccezione di piccolissimi punti, che sono stati rimossi dagli stessi.

Pertanto, la banda segnaletica rosso/bianco precedentemente apposta, è stata rimossa, ad eccezione di una piccola zona, sul lato sinistro dell'accesso alla sala computer, in quanto si verificava ancora gocciolamento.

Nei giorni a seguire, sarà eseguita nuova verifica nella parte interessata dalle nuove infiltrazioni.

Tanto si doveva per le proprie competenze.

I Tecnici

Geom. G. Panariello